

组网及说明

S7610侧与S12508F-AF都作为三层转发设备承载用户业务，其中S7610侧为两台做VRRP，12508F-AF上静态路由由下一跳指向VRRP虚地址。

问题描述

S7610交换机出现两VLAN VRRP双主，双主时间1秒不到，但实际业务中断近20分钟，后自动恢复

过程分析

问题一：VRRP双主

1. 首先分析S7610 VRRP侧双主原因。通过对设备的日志分析，故障开始时间，16:26:37备侧出现VRRP心跳报文超时，S7610两台交换机interface vlan 10、20出现VRRP双主，后在1秒内恢复VRRP状态

```
#Dec 20 16:26:37:632 2019 ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610 VRRP4/6/VRRP_STATUS_CHANGE:
The status of IPv4 virtual router 20 (configured on Vlan-interface20) Changed From Backup to Master: Master-down-timer expired.
#Dec 20 16:26:37:646 2019 ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610 VRRP4/6/VRRP_STATUS_CHANGE:
The status of IPv4 virtual router 10 (configured on Vlan-interface10) Changed From Backup to Master: Master-down-timer expired.
#Dec 20 16:26:38:110 2019 ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610 VRRP4/6/VRRP_STATUS_CHANGE:
The status of IPv4 virtual router 20 (configured on Vlan-interface20) Changed From Master to Backup: VRRP packet received.
#Dec 20 16:26:38:657 2019 ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610 VRRP4/6/VRRP_STATUS_CHANGE:
The status of IPv4 virtual router 10 (configured on Vlan-interface10) Changed From Master to Backup: VRRP packet received.
```

2. 通过设备上记录信息来看，S7610 VRRP备侧3秒内无法收到主的VRRP心跳报文从而超时。而具体的原因是备S7610侧slot 0槽位板卡CPU收到大量VRRP报文（主S7610侧slot 0也有记录），报文超过slot 0板卡的CPU的softcar限速，导致正常的VRRP主发来的心跳报文也被丢弃，丢弃3个报文后VRRP出现双主

```
[ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610-probe]debug rtx
[ZJHZ-PA-WGDCN-SW92-SQ5#3F-S7610-probe]debug rtx softcar attack_rcd SLOT 0

sflow totalpps: 0 0
thrd pps      inque memfail      mbuffail      nullptr      qfull      head      tail
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

current:
ID  Acttype  Port
history:
ID  Type  IfIndex  Acttype  Time  Date
1  action  0x8      ARP      08:26:39:3023  12/20/2019
2  action  0x8      VRRP     08:26:39:12831  12/20/2019
3  recover 0x8      VRRP     08:28:19:19056  12/20/2019
4  recover 0x8      ARP      08:28:24:7982  12/20/2019
5  action  0x8      ARP      08:28:30:64049  12/20/2019
6  action  0x8      VRRP     08:28:30:20781  12/20/2019
7  recover 0x8      VRRP     08:33:21:14155  12/20/2019
8  action  0x8      VRRP     08:33:26:22123  12/20/2019
9  recover 0x8      VRRP     08:35:53:29999  12/20/2019
10 action  0x8      VRRP     08:36:01:51257  12/20/2019
11 recover 0x8      VRRP     08:37:23:49568  12/20/2019
12 recover 0x8      ARP      08:37:27:23489  12/20/2019

Rtx timeout history:
ID  Time  Date  Timeout
```

通过debug port map确认slot 0槽位TG0/0/8口的IfIndex为0x8

```
====debug port mapping chassis 0 slot 0====
[Interface] [Unit] [Port] [Name] [Combo?] [Active?] [IfIndex] [MID] [Link]
XGE0/0/1 0 1 xe0 no no 0x1 4 up
XGE0/0/2 0 2 xe1 no no 0x2 4 up
XGE0/0/3 0 3 xe2 no no 0x3 4 up
XGE0/0/4 0 4 xe3 no no 0x4 4 up
XGE0/0/5 0 5 xe4 no no 0x5 4 up
XGE0/0/6 0 6 xe5 no no 0x6 4 up
XGE0/0/7 0 7 xe6 no no 0x7 4 up
XGE0/0/8 0 8 xe7 no no 0x8 4 up
XGE0/0/9 0 9 xe8 no no 0x9 4 down
```

后从现场监控软件发现，备S7610的TG0/0/8故障时间点有异常流量进来，所以基本确认为网络攻击。

3. 从主备S7610侧业务监控记录来看，故障时间备S7610 VLAN30中的TG0/0/8口入方向有一股未知流量进来，最终从主侧S7610的TG0/0/8出去：

所以综合1、2、3可以确认VLAN 10、20 VRRP双主的原因是备S7610 slot 0的CPU收到VRRP超限速攻击导致。

问题二：为何业务中断近20分钟

4. 备S7610因超时成为VRRP主，所以其会发送虚IP的免费ARP到下行EOR-S12508F-AF，原本EOR-S12508F-AF上路由出口指向VRRP主，会因为收到VRRP备的免费ARP，从而EOR-S12508F-AF上路由出口会切换指向VRRP备。从监控流量上看，流量确实也都切向了VRRP备侧TG0/0/3和TG0/0/4

5. 流量发到VRRP备侧后，因为备侧VRRP状态在1秒内恢复正常，收到EOR-S12508F-AF发过来的流量需要二层转发给VRRP主。又因为心跳链路只经过EOR-S12508F-AF，VRRP备收到过来的流量无法沿原入接口再转发回去（交换机二层转发基本原理），因此导致丢包。所以只要EOR-S12508F-AF上对应S7610的VRRP虚IP的ARP老化时间内，流量会一直发给VRRP备导致被丢弃，这也是流量为什么会中断这么长时间的原因

解决方法

VRRP侧可配置周期发送免费ARP，这样使得VRRP状态恢复也能快速恢复业务