

# 某局点10508设备配置pbr后telnet设备本身地址不成功的经验案例

ACL 姜昇琛 2020-11-27 发表

## 组网及说明

无

## 问题描述

现场10508设备配置了pbr策略路由，但配置后发现无法telnet到设备进行管理了，如果配置一条deny的节点，目的地址匹配设备本身地址，则可以正常telnet，看现象是pbr也会对设备本身地址生效，现场又测试了ping设备本身地址，发现ping报文不受pbr的限制，接到问题我们迅速开始分析。

## 过程分析

查看配置没有什么问题

```
#
interface Vlan-interface190
ip address 192.168.x.x 255.255.255.0
ip policy-based-route aaa
#
policy-based-route aaa deny node 5 //设备本身地址不走pbr
if-match acl 3333
#
policy-based-route aaa permit node 10
if-match acl 3555
apply next-hop 10.1.x.x
#
acl advanced 3333
rule 1 permit ip source 192.168.x.x 0.0.0.255 destination 192.168.x.x 0 //设备本身地址
但客户想要确认pbr会对telnet设备本身地址生效的原因，另外现场反馈用68设备测试却未复现该问题，怀疑是设备实现问题。
```

查看105设备底层acl下发情况，发现105的icmp下发acl中存在取消三层转发的动作

```
[SW-probe]debug qacl show chassis 1 slot 0 c 0 verbose 0 sysidx 44
=====
```

```
AcI-Type RX IPv4 Middle, Stage IFP, Pipe 0, Global, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 524/18, Group 1 [1], Slice/Idx 8/39, Entry 38, Double: 6183/6695
Rule Match -----
```

```
Ports: 0x0000000000000001fffe; 0x600000000000007ffff
Lookup: VLAN ID valid[y], STP forwarding, 0x1c, 0x1c
IP protocol: icmp
IP Type: Any IPv4 packet
Dest Port: CPU
DropBit: 0x0, Mask : 0x1
SystmRule Index : 44
L3 Dest Class id: 0x20
My Station Hit
```

Actions -----

```
CAR cir 0x200, cbs 0x800, pir 0x200, pbs 0x800, mode srTCM color blind,Bytes
Account mode packets, green and non-green
L3Switch Cancel L3Switch NextHopIndex 0x4001
Change CPU pkt COS 22
Red Deny
Red_Copy_to_cpu : No
Yel Deny
Yel_Copy_to_cpu : No
```

68设备的telnet也有该动作，但105设备的telnet下发的acl中却没有该动作

```
[SW-probe]debug qacl show chassis 1 slot 0 c 0 verbose 0 sysidx 65
=====
```

```
AcI-Type RX IPv4 Middle, Stage IFP, Pipe 0, Global, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 524/18, Group 1 [1], Slice/Idx 8/42, Entry 46, Double: 6186/6698
```

Rule Match -----

```
Ports: 0x0000000000000001fffe; 0x600000000000007ffff
Lookup: VLAN ID valid[y], STP forwarding, 0x1c, 0x1c
IP protocol: tcp
```

IP Type: Any IPv4 packet  
L4 Dst Port: 23, 0xffff  
Dest Port: CPU  
DropBit: 0x0, Mask : 0x1  
L3 Dest Class id: 0x20

Actions -----

CAR cir 0x200, cbs 0x800, pir 0x200, pbs 0x800, mode srTCM color blind,Bytes  
Account mode packets, green and non-green  
Change CPU pkt COS 27  
Red Deny  
Red\_Copy\_to\_cpu : No  
Yel Deny  
Yel\_Copy\_to\_cpu : No

MatchedName:65, TELNET/SSH

Accounting: Hi 0, LO 0

至此，问题已经很明显了。

#### 解决方法

目前105设备的实现机制为，telnet到设备本身的报文会受pbr的影响，而icmp报文由于会在acl中下发一条取消三层转发的动作 **L3Switch Cancel L3Switch NextHop**，因此不受pbr的影响。该功能不同设备实现机制稍有不同，具体设备需具体分析不可一概而论。当前若需要规避可在pbr中配置deny节点，让访问到设备的流量不要匹配pbr。