

知 某局点 S5130S-EI 802.1X认证失败

802.1X ACL 倪民 2021-04-27 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

三台交换机做堆叠进行1x认证, 做了ead部署, 在slot 3上有部分终端认证失败。

过程分析

1、设备上有如下提示信息，说明EAD重定向失败。

```
Mar 31 00:50:24:282 2013 B1-3F-S DOT1X/3/DOT1X_NOTENOUGH_EADMACREDIR_RES: -Slot=3; Failed to assign a rule for redirecting HTTP packets with source MAC address 2cf0-5dcd-c372 on interface GigabitEthernet3/0/38.
```

2、查看设备的ACL资源，发现slot3的ACL全部被包过滤使用，没有任何EAD的ACL下发。

Interfaces: GE3/0/1 to GE3/0/24, GE3/0/51 to GE3/0/52 (slot 3)

```
-----  
Type          Total    Reserved  Configured Remaining Usage  
-----  
TTI ACL       256     0         1         255     0%  
PCL ACL       512     29        483        0     100%  
PCL Counter   656     28         0         628     4%  
IPCL Meter    768     0          0         768     0%  
EPCL Meter    128     0          0         128     0%
```

Interfaces: GE3/0/25 to GE3/0/50 (slot 3)

```
-----  
Type          Total    Reserved  Configured Remaining Usage  
-----  
TTI ACL       256     0         1         255     0%  
PCL ACL       512     25        487         0     100%  
PCL Counter   656     25         2         629     4%  
IPCL Meter    768     0          0         768     0%  
EPCL Meter    128     0          0         128     0%
```

```
=====debug qacl show acl-resc slot 3 chip 0=====
```

```
-----Qacl VTcam UsedResc Info-----
```

```
Acl Hw Resource: Group 0, VTcamId 0, Client TTI 0
```

```
Pri 0, usedEntries 1, mode Double
```

```
=====  
acl type          usedEntries[1]  
=====
```

```
[336]Zero-Mac-Deny      1  
=====
```

```
Acl Hw Resource: Group 0, VTcamId 1, Client TTI 1
```

```
Acl Hw Resource: Group 0, VTcamId 1, Client IPCL 0
```

```
Pri 6, usedEntries 483, mode Double
```

```
=====  
acl type          usedEntries[483]  
=====
```

```
[109]PktFilter IP on PORT      483
```

3、对于EAD部署，设备需要临时下发ACL进行重定向，slot3的ACL全部被使用了导致认证失败。

4、这里需要说明的是，slot3是先配置的包过滤，slot1和slot2是先配置的802.1X，因此slot3没有资源留给802.1X，slot1和slot2其实有部分包过滤下发失败。

5、现场将slot3的部分包过滤删除，发现仍然无法认证。

6、debug dot1x all发现没有触发认证过程，display dot1x statistics发现slot3部分端口收到的EAPOL报文没有增加。

7、在slot3上抓包，能够看到设备收到了EAPOL报文。

8、将上CPU的报文打印，发现没有回显。这时可以判断EAPOL报文没有上送CPU处理，因此不触发认证，statistics计数也没有。

9、对于802.1X认证报文，设备也需要下发如下的ACL，将type为888E的协议报文中送CPU。现场部分端口该ACL没有下发成功。

```
Acl-Type RX IPv4 High, Stage IPCL 0, SinglePort, Installed, Active
```

```
Prio Mjr/Sub 0x20b/0x1c, RuleFormat INGRESS_EXT_NOT_IPV6, Vtcame/Idx 1/18,
```

```
Rule Match -----
```

```
Port: 0
```

EtherType: 0x888e, 0xffff

Actions -----

Account mode packets, green and non-green

1、现场最开始配置了大量包过滤，导致设备的ACL全部被占用，EAD和802.1X的保留ACL不能被成功下发。Change CPU pkt COS 1

2、删除了包过滤，仍旧无法认证，是因为802.1X协议报文上CPU的ACL是在配置时下发的。最开始配置下发失败了，后需要重新再配一次才能下发。

3、对于S5100这种低端设备，需要注意给设备留有部分ACL，保障基本的协议正常运行。

Yel_Copy_to_cpu : No

MatchedName:36, DOT1X

Skip the following PCL lookups

Skip the Bridge

Accounting: Hi 0, Lo 7255

10、将端口的dot1x undo再配置一次后，发现能够成功认证了。

