


IRF **孔梦龙** 2021-12-20 发表

组网及说明

组网如下图 (隐去关键信息):

FW主备标准组网, track上下行物理口; IPS主备标准组网, track上下行物理口。两者之间reth口对接r eth口,起OSPF建立邻居发布路由。

FW拆堆叠以后,FW1和FW2上的桥MAC分别如下如所示。



配置步骤

(为保护客户隐私,本案例只描述现象,不展示具体的抓包文件和配置信息,shutdown和手工拔线效果等同)

目标是升级中间的防火墙F5030设备,操作过程是标准的拆堆叠升级;

- (1) 现场FW标准的IRF主备配置, IPS标准的IRF主备配置;
- (2) 拔掉FW的上行的所有业务口,业务切换至备框,IPS同步切换,OSPF正常建立;断掉堆叠线;
- (3) 升级主框的FW,确定主框状态正常;
- (4) shutdown IPS备框上的所有与FW备框链接的口,插上FW上行的业务口;
- (5) 业务中断,OSPF邻居建立失败。OSPF停留的状态是:ExStart。
- (6) 流量再次切换至备框,业务恢复。


配置关键点

现象分析:

- (1) 业务中断的原因是OSPF邻居建立失败;故障的时候,在FW上和IPS同时抓包看OSPF报文的交互的状态,有如下的结果:
- 1) FW的主设备已经发了DB报文给IPS,源MAC是主防火墙的MAC,实例中的AAAA,目的MAC是IPS的reth64口的MAC,假设是DDDD。这个报文一直在重传,相当于IPS不回包。
- 2)在IPS抓包显示,收到了主防火墙源MAC是AAAA,目的MAC是DDDD的报文;IPS的回包源MAC是DDDD,目的MAC是BBBB

相当于IPS把报文回复给了备防火墙,导致OSPF邻居建立失败。

- (2)分析IPS回复给备防火墙的原因是,目前IPS学习到的10.10.11.5的ARP仍然是BBBB。原因分析:
- (1) 实验室模拟测试发现,FW拆堆叠以后,流量由备框切换至主框的时候,现场先shutdown IPS的 备框的所有的上行口,此时IPS备框的冗余不发生切换,按现场的操作,此时再在主FW上插上业务口,此时发现IPS上的冗余倒回延时开始计时,默认60s,60s以后,IPS的冗余切换至IPS主框,OSPF正常建立,业务正常。
- (2) 实验室按现场情况简化如下的组网,上行的交换机模拟拆了堆叠以后的FW,下行的F1060模拟现场的IPS,就操作看冗余的状态看流量的走向。(reth 1的成员口是1/0/1和2/0/1,主框优先级高)



- 1) shutdown交换机的1/0/1口,此时IPS的冗余发生切换至备框,模拟流量在备框运行;
- 2) 开始流量回切,此时先shutdown交换机上的1/0/2口;

此时在IPS查看冗余的状态(业务中断):

3) 此时在SW上undo shutdown 1/0/1,目的是把流量引回到主框,发现IPS上的冗余节点的权重值增加到了255,冗余开始向主设备切换

```
<h3C>dis redundancy group
Redundancy group a (ID 1):
Preempt delay time remained
Preempt delay timer setting
Remaining hold-down time
Hold-down timer setting
Manual switchover request
                                        : No
Member interfaces:
Redundancy group q (ID 2):
                 Slot
Slot1
                                    Priority Status
30 Secondary
 Node ID
Preempt delay time remained Preempt delay timer setting
Remaining hold-down time
Hold-down timer setting
Manual switchover request
                                      : No
```

此时冗余加口的情况,物理上up,但是状态上是inactive,也就是不响应报文。

60s以后, 冗余组切换完成, reth口状态正常, 业务正常

```
Through reth int Reth 1
Redundancy group : q
Redund
```

综上来看,现场OSPF中断的时候,IPS上因为冗余正在切换,ARP没有刷新,即使主防火墙发了ARP报文到IPS得主设备,但是IPS得reth口此时不响应,导致邻居建立失败,业务中断。

规避措施:

- (1) 不建议Reth口对Reth口,升级时候不注意,会导致业务异常;
- (2) 如果遇到上述得问题,直接在IPS的响应的接口上清理一下ARP(现场清理的reth64);
- (3) 如果是升级前,可以在IPS的冗余组下配置倒回时间延时,不使用默认的60s,IPS切换至主框时间短一点。待业务正常以后,再改回默认的值。 命令是: preempt-delay seconds XX (单位: s)。