



某局点S10506X R7596P09设备聚合口二层转发异常

二层链路聚合

二层转发

张猛

2022-05-07 发表

组网及说明

设备型号：S10506X

版本：R7596P09

现场两台S10506X堆叠，二层聚合口666对接对端S10506堆叠设备，终端网关在S10506上，报文在S10506X上做二层转发

问题描述

现场发现，同网段终端互访不通，关闭两组堆叠核心设备上任——条链路，只保留一条物理链路的情况下，可以正常互访。

Aggregate Interface: Bridge-Aggregation666

Creation Mode: Manual

Aggregation Mode: Dynamic

Loadsharing Type: Shar

Management VLANs: None

System ID: 0x8000, 305f-77e4-b800

Local:

Port Status Priority Index Oper-Key Flag

FGE1/4/0/6(R) S 32768 1 1 {ACDEF}

FGE2/4/0/6 S 32768 58 1 {ACDEF}

Remote: Actor Priority Index Oper-Key SystemID Flag

FGE1/4/0/6 32768 25 15 0x8000, d461-fe05-8e00 {ACDEF}

FGE2/4/0/6 32768 26 15 0x8000, d461-fe05-8e00 {ACDEF}

过程分析

查看物理端口所在单板为EC单板：

=====display device verbose=====

Slot	Type	State	Subslot	Soft Ver	Patch Ver
1/0	LSUM1TGS48SH0	Normal	0	S10500X-7596P09	None
1/1	LSUM1TGS48SH0	Normal	0	S10500X-7596P09	None
1/2	LSUM2GP48SA0	Normal	0	S10500X-7596P09	None
1/3	LSUM2GT48SA0	Normal	0	S10500X-7596P09	None
1/4	LSUM1QGS6EC0	Normal	0	S10500X-7596P09	None

查看聚合666端口底层信息发现底层没有对应端口：

[NW-CORE-probe]debug port trunk-global c 1 s 4 29a

TG=61

Agg=29a

[NW-CORE-probe]BCM C 1 slot 4 C 0 trunk/show

Device supports 1032 trunk groups:

1024 front panel trunks (0..1023), 256 ports/trunk

8 fabric trunks (1024..1031), 16 ports/trunk

trunk 61: (front panel, 1 ports)= dlf=any mc=any ipmc=any psc=portflow (0x9)

[NW-CORE-probe] bcm c 2 s 4 c 0 trunk/show

Device supports 1032 trunk groups:

1024 front panel trunks (0..1023), 256 ports/trunk

8 fabric trunks (1024..1031), 16 ports/trunk

trunk 61: (front panel, 1 ports)= dlf=any mc=any ipmc=any psc=portflow (0x9)

查看diagfile发现下发时由于资源不足返回失败：

%@625^Apr 26 20:12:41:158 2022 NW-CORE DRVPLAT/3/DrvDebug: -Chassis=2-Slot=4;

LINE:1722

MOD:TRUNK,TASK:laggd,-FILE id 0xd0000,SLOT:27--:

bcm_trunk_set returns error:No resources for operation, UnitID = 0

原因为EC单板作为堆叠板时，整框重启时堆叠板启动较快，在底层聚合表项下发时，某些资源未准备好，导致下发失败。

解决方法

R7624P12已经解决这个问题，建议现网升级版本到R7624P12版本。

