

知 某局点 S7003X vlan下发包过滤出方向不生效问题

ACL packet-filter 姚智祥 2022-06-22 发表

组网及说明

无

告警信息

无

问题描述

设备及版本: S7003X Release 7743P04

问题描述:

现场设备做网关, 测试流为10.1.3.39-----10.1.130.33, 在ping通的情况下, 发现在出入方向的vlan虚接口下分别调用包过滤时, 出方向不生效。

测试结果如下:

在Vlan-interface30接口下配置packet-filter 3020 inbound生效

配置packet-filter 3010 outbound不生效

在Vlan-interface330接口下配置packet-filter 3010 inbound生效

配置packet-filter 3020 outbound不生效

过程分析

1.看设备没有acl不足的情况,也没有冲突的其他acl调用

Advanced IPv4 ACL 3010, 2 rules,

ACL's step is 5, start ID is 0

rule 0 deny ip source 10.1.130.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.39 0

rule 5 permit ip

Advanced IPv4 ACL 3020, 2 rules,

ACL's step is 5, start ID is 0

rule 0 deny ip source 10.1.3.39 0 destination 10.1.130.0 0.0.0.255

rule 5 permit ip

[XC-B-CORE-S7003X-03]dis arp 10.1.3.39

Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid

IP address	MAC address	VLAN/VSI name	Interface	Aging Type
10.1.3.39	988d-4613-20bd30	BAGG11		1036 D

[XC-B-CORE-S7003X-03]dis cur int vlan 30

#

interface Vlan-interface30

description 无线

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

dhcp select relay

dhcp relay server-address 10.1.120.50

#

[XC-B-CORE-S7003X-03]dis arp 10.1.130.33

Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid

IP address	MAC address	VLAN/VSI name	Interface	Aging Type
10.1.130.33	1234-5678-90ab330	BAGG17		1082 D

[XC-B-CORE-S7003X-03]dis cur int vlan 330

#

interface Vlan-interface330

description 闾旂缃曟

ip address 10.1.130.1 255.255.255.0

dhcp select relay

dhcp relay server-address 10.1.120.50

#

[XC-B-CORE-S7003X-03]dis qos-acl resource

Interfaces: GE0/0/1 to GE0/0/16, XGE0/0/17 to XGE0/0/28 (slot 0)

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
IGS ACL	8192	200	0	7992	2%
EGS ACL	1536	0	4	1532	0%
IGS Counter	2044	100	0	1944	4%
EGS Counter	511	0	0	511	0%
IGS Meter	8192	100	0	8092	1%
EGS Meter	2048	0	0	2048	0%
IMeter Counter	4095	300	0	3795	7%
EMeter Counter	4095	0	0	4095	0%

Interfaces: GE1/0/1 to GE1/0/24, XGE1/0/25 to XGE1/0/40 (slot 1)

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
IGS ACL	8192	200	0	7992	2%
EGS ACL	1536	0	4	1532	0%
IGS Counter	2044	100	0	1944	4%
EGS Counter	511	0	0	511	0%

解决方法	8192	100	0	8092	1%
ECS Meter	2048	0	0	2048	0%
可在vlan下同时配置packet-filter filter all, 配置后下发acl表项时三层转发标志不会下发, 二层、三层报文都可以匹配。					
EMeter Counter	4095	300	0	3795	7%
EMeter Counter	4095	0	0	4095	0%

经确认, 该设备存在以下限制: vlan下发包过滤时, 缺省情况下仅过滤三层转发的报文。会通过匹配vlan id和三层转发标志来区分vlan虚接口, 对于跨芯片、跨板的三层转发流量, 在出芯片、出口板上不做三层转发, 因此没带三层转发标志, 导致ACL无法匹配。可在vlan下配置packet-filter filter all, 配置后下发acl表项时三层转发标志不会下发, 二层、三层报文都可以匹配。

