


# 某局点终端信号v5切v7掉线问题

wlan接入 shawccccc 2023-08-14 发表

## 组网及说明

V7 AC: LSUM1WCMX20RT; V5 AC: LSU3WCMD02509P68 集中转发



#### 问题描述

终端从V5设备切换v7设备，发生连接后ping网关丢包现象，一般故障发生10分钟之内恢复正常。现场终端从V7切换至V5设备或单接V7设备下都正常使用。

## 过程分析

### (1) 断开V5连V7 ping网关, 网关抓包


由于是集中转发, 业务报文需走capwap隧道, 因此有线侧会抓到带UDP报文头的capwap封装报文。

- 1、终端连接在V7 AP上, ping测试时ICMP包首先被封装去往V7 AC (红色路径, 带封装)
- 2、经V7 AC解封封装后, 发往网关 (黄色路径, 不带封装)
- 3、网关进行回复 (绿色路径, 不带封装)
- 4、报文经由V7 AC封装后发回终端 (蓝色路径, 带封装)

虽然绿色报文可能由于未知原因没抓到, 但是最后的带封装蓝色报文证实了ICMP包已由V7 AC转发

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info	Len	VLAN
5863	11.040844	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4036/50191, ttl=2.	136 10
6139	12.042474	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4037/50447, ttl=6.	136 10
6140	12.043092	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4037/50447, ttl=6.	74
6141	12.043324	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4037/50447, ttl=2.	136 10
6585	13.052461	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4038/50703, ttl=6.	136 10
6586	13.052674	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4038/50703, ttl=6.	74
6587	13.053222	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4038/50703, ttl=2.	136 10
6982	14.063685	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4039/50959, ttl=6.	136 10
6983	14.063695	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4039/50959, ttl=6.	74
6984	14.064068	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4039/50959, ttl=2.	136 10
7313	15.071923	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4040/51215, ttl=6.	136 10
7314	15.072136	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4040/51215, ttl=6.	74
7315	15.072663	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4040/51215, ttl=2.	136 10
7568	16.080857	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4041/51471, ttl=6.	136 10
7569	16.080871	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4041/51471, ttl=6.	74
7571	16.082582	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4041/51471, ttl=2.	136 10
8104	17.091877	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4042/51727, ttl=6.	136 10
8105	17.091286	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4042/51727, ttl=6.	74
8106	17.091723	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4042/51727, ttl=2.	136 10
8519	18.106296	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4043/51983, ttl=6.	136 10
8521	18.106582	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4043/51983, ttl=6.	74
8523	18.107868	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4043/51983, ttl=2.	136 10
975..	191.415596	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4112/4112, ttl=64.	136 10
975..	191.415809	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4112/4112, ttl=64.	74
975..	191.416543	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4112/4112, ttl=25.	136 10
981..	192.420578	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4113/4368, ttl=64.	136 10
981..	192.420578	192.168.2.91	192.168.0.254	ICMP	Echo (ping) request	id=0x0100, seq=4113/4368, ttl=64.	74
981..	192.421968	192.168.0.254	192.168.2.91	ICMP	Echo (ping) reply	id=0x0100, seq=4113/4368, ttl=25.	136 10

0000: 58 h3 8f ca 96 80 74 ea ch d0 a3 h8 00 80 45 d0 X.....F0



### (2) 断开V5连V7 ping网关, 汇聚抓包

1. 由于终端ping网关, 在网关-V7 AC之间抓包, V7 AC已将封装后的ping回包送至网关设备。
2. 故计划汇聚 (上联网关) 端口上抓包, 但只抓到了终端request请求报文, 未见核心出来的reply回复报文。
3. 交换机从V5核心上看底层arp和MAC表项,未见异常。
4. 同时发现终端从V5-V7, 连接上V7 ping不通网关时, 在V5 AC上删除client 表项, 故障消失。  
(此刻终端连接在V7上, 继续确认与交换机转发表项是否存在关联)。

### (3) 再次抓包分析:

113176	2023-02-25 10:42:58.841837	192.168.2.154	192.168.0.254	ICMP	110 0x4270 (37008),0xad44 (44356) Echo (ping) request	id=0x0066, seq=0/0, ttl=64 (reply in 113181)
113179	2023-02-25 10:42:58.841918	192.168.2.154	192.168.0.254	ICMP	56 0xad44 (44356) Echo (ping) request	id=0x0066, seq=0/0, ttl=64 (no response found)
113181	2023-02-25 10:42:58.842361	192.168.0.254	192.168.2.154	ICMP	124 0x1abc (8844),0xb073 (60275) Echo (ping) reply	id=0x0066, seq=0/0, ttl=255 (request in 113176)
113188	2023-02-25 10:42:59.353020	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x3075 (15221),0xf264 (62052) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=91/23206, ttl=64 (no response found)
176249	2023-02-25 10:43:00.370956	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x307c (15228),0xf299 (62105) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=92/23552, ttl=64 (no response found)
219988	2023-02-25 10:43:01.400440	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x3085 (15237),0xf388 (62344) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=93/23808, ttl=64 (no response found)

<

> Frame 113176: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface VDeviceVMP (CC1803D-5048-4E48-B581-C141A42450F), id 0

> Ethernet II, Src: V5V50b1c-c7f180 (9c1e87b01c7f180), Dst: V5V50b1c-d0-03-b0 (241ea3cb-d0-03-b0)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.154, Dst: 192.168.0.254

> User Datagram Protocol, Src Port: 12222, Dst Port: 12222

> ICMP Encapsulated Packet

> IEE 002:11 QoS Data, Flags: .....T

> Logical-Link Control

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.154, Dst: 192.168.0.254

> Internet Control Message Protocol

113176	2023-02-25 10:42:58.841837	192.168.2.154	192.168.0.254	ICMP	110 0x4270 (37008),0xad44 (44356) Echo (ping) request	id=0x0066, seq=0/0, ttl=64 (reply in 113181)
113179	2023-02-25 10:42:58.841918	192.168.2.154	192.168.0.254	ICMP	56 0xad44 (44356) Echo (ping) request	id=0x0066, seq=0/0, ttl=64 (no response found)
113181	2023-02-25 10:42:58.842361	192.168.0.254	192.168.2.154	ICMP	124 0x1abc (8844),0xb073 (60275) Echo (ping) reply	id=0x0066, seq=0/0, ttl=255 (request in 113176)
113188	2023-02-25 10:42:59.353020	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x3075 (15221),0xf264 (62052) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=91/23206, ttl=64 (no response found)
176249	2023-02-25 10:43:00.370956	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x307c (15228),0xf299 (62105) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=92/23552, ttl=64 (no response found)
219988	2023-02-25 10:43:01.400440	192.168.3.54	192.168.0.254	ICMP	160 0x3085 (15237),0xf388 (62344) Echo (ping) request	id=0x0129, seq=93/23808, ttl=64 (no response found)

<

> Frame 113179: 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface VDeviceVMP (CC1803D-5048-4E48-B581-C141A42450F), id 0

> Ethernet II, Src: V5V50b1c-c7f180 (9c1e87b01c7f180), Dst: V5V50b1c-d0-03-b0 (241ea3cb-d0-03-b0)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.154, Dst: 192.168.0.254

> Internet Control Message Protocol

发现ICMP转发的目的mac异常, 不是网关的地址, 而是V5 AC的地址

排查发现V7 AP的管理VLAN的地址池在V5 AC上, 同时网关也是V5 AC, 所以AP的capwap报文都会上送V5 AC网关进行处理

## 解决方法

修改网关的ip地址, 让ip地址在核心上

