


某局点S5120-EI设备启用dot1x认证后端口绑定失效 问题分析

一、组网：



客户组网拓扑示意图如上，S5120-EI作为接入设备直接连接PC。客户最初采用IP+端口绑定来限制用户随意修改IP地址。后来又在接入设备部署了dot1x认证。

二、问题描述：

客户反馈内网H3C交换机S5120-52C-PWR-EI在开启dot1x认证后，IP地址与端口绑定会失效，在没有开启dot1x时候，IP与端口绑定有效。端口下开启dot1x后，此时，PC更换为非绑定IP照样能ping通外部地址和业务访问，导致IP+端口的绑定限制不起作用。

三、过程分析：

针对客户反馈问题，首先查看端口配置：

```
#  
interface GigabitEthernet1/0/14  
port access vlan 517  
loopback-detection enable  
loopback-detection action shutdown  
flow-interval 30  
broadcast-suppression 1  
stp edged-port enable  
dot1x max-user 1  
dot1x  
arp rate-limit rate 20 drop  
arp max-learning-num 1  
user-bind ip-address 30.136.28.26  
ip check source ip-address
```

发现端口配置并没有问题。既然端口绑定配置是正确的，这里应该会对IP地址进行检查，只允许30.136.28.26这个IP地址通过此端口访问网络，但为何会不生效呢？考虑问题出现的触发条件是开启dot1x认证，从实现原理出发，开启端口绑定会在设备底层下发ACL，而dot1x认证时往往与下发EAD ACL配合使用，进而怀疑问题产生的原因，可能是ACL动作冲突导致。经过了解，发现客户确实下发了ACL，配置如下：

```
#  
acl number 3000  
rule 1 permit ip destination 101.102.1.41 0  
rule 2 permit ip destination 102.192.9.41 0  
rule 3 permit ip destination 30.102.1.3 0  
rule 4 permit ip destination 30.102.1.6 0  
rule 5 permit ip destination 30.1.229.24 0
```

```
rule 10 deny ip
acl number 3001
rule 7 deny tcp destination-port eq 445
rule 8 deny udp destination-port eq 445
rule 9 deny tcp destination-port eq 539
rule 10 deny udp destination-port eq 539
rule 11 deny tcp destination-port eq 593
rule 12 deny udp destination-port eq 593
rule 19 permit ip
```

dot1x认证通过后，设备上会下发3001的安全ACL。为了证明我们的怀疑，进一步查看了底层ACL信息，查看底层ACL信息的方法：

```
en_diag //进入诊断模式
debug qacl show 1 0 verbose 0
//1为槽位号，第一个0为芯片号，后面0为序号，序号以30为步长增加，直到没有内容显示为止。
```

截取部分相关底层ACL信息如下：

```
Acl-Type PortBind Bind, Stage IFP, GroupPri 11, EntryID 301, Inactive
Health 1, PoolFree 0, PoolID 1, Prio_Mjr 516, Prio_Sub 4, Slice 11, Slicidx 0
```

Rule Match -----

```
Ports: 0x000000001, 0x01fffffff
```

```
Source mac: 0011-254E-D869, FFFF-FFFF-FFFF
```

```
Outer Vlan: 0x0, 0x0
```

```
Source IP: 30.136.28.26, 255.255.255.255
```

```
IP Type: Any IPv4 packet
```

Actions -----

```
Permit
```

```
Red Permit
```

```
Yel Permit
```

```
=====
=====
```

```
Acl-Type EAD AAA-Rule, Stage IFP, GroupPri 12, EntryID 173, Active
```

```
Health 1, PoolFree 0, PoolID 2, Prio_Mjr 516, Prio_Sub 11, Slice 12, Slicidx 6
```

Rule Match -----

```
Ports: 0x000000400, 0x01fffffff
```

```
Source mac: ECA8-6BC8-2B9B, FFFF-FFFF-FFFF
```

```
Outer Vlan: 0x0, 0x0
```

```
EtherType: 0x0, 0x0
```

```
Source IP: 0.0.0.0, 0.0.0.0
```

```
Dest IP: 0.0.0.0, 0.0.0.0
```

```
IP protocol: 0x0, 0x0
```

```
DSCP-TOS: 0x0, 0x0
```

```
IP Type: Any IPv4 packet
```

```
L4 Source Port: 0, 0x0
```

```
L4 Dst Port: 0, 0x0
```

Actions -----

```
Permit
```

上述两条ACL信息分别代表了端口绑定的底层ACL和EAD ACL，

端口绑定的ACL优先级低于EAD动态下发的ACL优先级(**GroupPri**数字越大优先级越高)

, 这样导致端口绑定的规则没有生效，因此对IP绑定的限制没有生效，导致了客户的问题。

四、解决方法：

通过我们的分析这样在EAD ACL中，由于rule 19这个permit 规则与端口绑定规则的冲突，而EAD的ACL又优先于端口绑定的规则生效从而覆盖了端口绑定的ACL规则，导致端口绑定规则没有生效。

```
acl number 3001  
rule 7 deny tcp destination-port eq 445  
rule 8 deny udp destination-port eq 445  
rule 9 deny tcp destination-port eq 539  
rule 10 deny udp destination-port eq 539  
rule 11 deny tcp destination-port eq 593  
rule 12 deny udp destination-port eq 593  
rule 19 permit ip
```

解决方法就是删除rule 19这条规则，现场修改配置如下：

```
acl number 3001  
rule 7 deny tcp destination-port eq 445  
rule 8 deny udp destination-port eq 445  
rule 9 deny tcp destination-port eq 539  
rule 10 deny udp destination-port eq 539  
rule 11 deny tcp destination-port eq 593  
rule 12 deny udp destination-port eq 593
```

修改配置之后，问题得到解决。这里再补充说明一点，ACL 3001中原来的rule 19其实根本没有必要配置，因为我们设备ACL中报文是缺省允许通过的，不配置**rule 19 permit ip**，报文直接进行硬件转发不经过ACL模块处理，而配置了这个rule，则报文转发之前先去匹配这个ACL规则，从而导致了ACL冲突。