


# 某局点终端SSL VPN 拨入后无法访问内网某些业务网段经验案例

SSL VPN 会话同步 刘资瑜 2018-12-05 发表

## 组网及说明



组网如上图所示，在防火墙1030堆叠后上做了SSL VPN，IPS做透传下联两台核心交换机做了堆叠。

## 问题描述

现场SSL VPN配置在防火墙上。外网接LB，LB上映射2000端口。

目前客户端拨入SSL VPN后(10.172.4.10)ping 核心交换机上地址192.168.1.1可以ping 通，但是ping不通下连业务地址192.168.1.175。



```
ca. C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.168.1.175
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>
C:\Users\WAI0>ping 192.168.1.1
正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=217ms TTL=254
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=254
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=254
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=254

192.168.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 38ms, 最长 = 217ms, 平均 = 84ms

C:\Users\WAI0>ping 192.168.1.175
正在 Ping 192.168.1.175 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
```

让现场在防火墙上带AC口 (10.172.4.1) 为源发现 ping 192.168.1.175可以通

```

*****
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,*
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.*
*****

<CWJT-New_F1030>
<CWJT-New_F1030>
<CWJT-New_F1030>
<CWJT-New_F1030>ping -a 10.172.4.1 192.168.1.175
Ping 192.168.1.175 (192.168.1.175) from 10.172.4.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.1.175: icmp_seq=0 ttl=63 time=1.074 ms
56 bytes from 192.168.1.175: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.945 ms
56 bytes from 192.168.1.175: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.770 ms
56 bytes from 192.168.1.175: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.809 ms
56 bytes from 192.168.1.175: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.789 ms

--- Ping statistics for 192.168.1.175 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.770/0.877/1.074/0.116 ms

```

## 过程分析

查看了终端路由表发现有到192.168.1.0/24网段的地址，且1030和核心上来回的路由都正常。因此让现场拨入SSL VPN后ping该业务段测试的同时在防火墙上查看会话。

### Slot 1:

#### Initiator:

Source IP/port: 10.172.4.10/1  
 Destination IP/port: 192.168.1.175/2048  
 DS-Lite tunnel peer: -  
 VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/-/  
 Protocol: ICMP(1)  
 Inbound interface: SSLVPN-AC100  
 Source security zone: Untrust

#### Responder:

Source IP/port: 192.168.1.175/1  
 Destination IP/port: 10.172.4.10/0  
 DS-Lite tunnel peer: -  
 VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/-/  
 Protocol: ICMP(1)  
 Inbound interface: Vlan-interface1000  
 Source security zone: Trust

State: ICMP\_REQUEST

Application: ICMP

Start time: 2018-12-04 11:51:38 TTL: 35s

Initiator->Responder:	12 packets	720 bytes
Responder->Initiator:	0 packets	0 bytes

↵

Total sessions found: 1

### Slot 2:

#### Initiator:

Source IP/port: 10.172.4.10/1  
 Destination IP/port: 192.168.1.175/2048  
 DS-Lite tunnel peer: -  
 VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/-/  
 Protocol: ICMP(1)  
 Inbound interface: SSLVPN-AC100  
 Source security zone: Untrust

#### Responder:

Source IP/port: 192.168.1.175/1  
 Destination IP/port: 10.172.4.10/0  
 DS-Lite tunnel peer: -  
 VPN instance/VLAN ID/Inline ID: -/-/  
 Protocol: ICMP(1)  
 Inbound interface: Vlan-interface1000  
 Source security zone: Trust

State: ICMP\_REPLY

Application: ICMP

Start time: 2018-12-04 11:51:38 TTL: 5s

Initiator->Responder:	0 packets	0 bytes
Responder->Initiator:	12 packets	720 bytes

发现来回路径不一致，因此，在1030上流量发生了跨框，查看1030配置发现，对外，1030将对外的接口加入了冗余口；对内，1030没有任何操作，相当于双主组网。

## 解决方法

通过查阅官网发现SSL VPN不支持双主组网，但是这种情况对外主备而对内双主，通过验证也是不支持的，同样会导致来回路径不一致问题。

通过让现场更改组网，将1030对内对外均做冗余口+冗余组方案，再在防火墙搜集会话发现业务正常，解决该问题。