

知 防火墙IPSEC VPN对接后视频业务异常问题处理经验

IPSec VPN 刘嘉炜 2018-12-08 发表

组网及说明

无

问题描述

用户反馈使用F1050与F1020防火墙对接IPSEC VPN，访问对端宝利通MCU视频终端时可以到达登陆界面，但是输入用户名和密码后点击确认跳转空白界面。但是在内网的访问是正常的，而且通过VPN去Ping视频终端也正常。

过程分析

正常时在客户端访问服务器的抓包：

可以看到内网客户端发起访问时报文的长度已经是1514了，此时服务器回应正常。

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------|------|---|
| 263 | 14.474567 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | TCP | 54 | 16854 > http [ACK] Seq=19028 Ack=98574 win=64464 Len=0 |
| 264 | 14.796072 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 499 | POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 265 | 14.796429 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 1514 | POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 266 | 14.796498 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 115 | POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 267 | 14.797450 | 10.56.250.150 | 10.56.250.14 | TCP | 1514 | [TCP segment of a reassembled PDU] |
| 268 | 14.797546 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 541 | POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 269 | 14.797576 | 10.56.250.150 | 10.56.250.14 | HTTP/0 | 141 | HTTP/1.1 200 OK |
| 270 | 14.797618 | 10.56.250.14 | 10.56.250.150 | TCP | 54 | 16854 > http [ACK] Seq=21481 Ack=100121 win=65612 Len=0 |
| 271 | 14.797631 | 10.56.250.150 | 10.56.250.14 | HTTP/0 | 811 | HTTP/1.1 200 OK |

通过VPN访问客户端时：

在客户端发起访问时可以看到大量TCP重传包，长度为1254，随即排查配置发现用户将外网接口的TCP MSS修改为1200了，再加公网和IPSEC封装后报文长度达到1254。

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|--------|------|---|
| 248 | 9.381641 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | TCP | 54 | [TCP window update] 14170 > http [ACK] Seq=4123 Ack=82270 win=66000 Len=0 |
| 249 | 9.381769 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 1254 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 250 | 10.261746 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 1254 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 250 | 11.461169 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 1254 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 250 | 11.862391 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 1254 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 250 | 18.635098 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 390 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 250 | 20.839292 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | HTTP/0 | 390 | TCP Retransmission] POST http://10.56.250.150:80 HTTP/1.1 |
| 291 | 23.985827 | 10.56.250.150 | 10.56.160.2 | TCP | 60 | http > 14169 [FIN, ACK] Seq=5670 Ack=412 win=17920 Len=0 |
| 292 | 23.985989 | 10.56.160.2 | 10.56.250.150 | TCP | 54 | 14169 > http [ACK] Seq=412 Ack=5671 win=65944 Len=0 |

#

```
interface GigabitEthernet1/0/15
port link-mode route
ip address X.X.X.X 255.255.255.240
ip address X.X.X.X 255.255.255.240 sub
ip address X.X.X.X 255.255.255.240 sub
tcp mss 1200
nat outbound 3000
```

此时怀疑此问题与接口MTU值有关，进而排查正常和异常抓包发现，正常客户端发送的数据是带有DF位的，但是经过防火墙后将数据分片了，所以导致报文异常。

| | |
|--|--|
| Internet Protocol Version 4, Src: 10.56.250.14 (10.56.250.14), Dst: 10.56.250.150 (10.56.250.150) | |
| Version: 4 | |
| Header length: 20 bytes | |
| Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-capable Transport)) | |
| 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00) | |
| 00.. = Explicit congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-capable Transport) (0x00) | |
| Total Length: 1500 | |
| Identification: 0x0e1b (3611) | |
| Flags: 0x02 (Don't Fragment) | |
| 0... .. = Reserved bit: Not set | |

解决方法

至此问题已经排查清楚了，是视频客户端报文DF位原因导致的问题。于是让客户逐渐修改TCP MSS值，当修改至1300时业务正常。

结论：

一般报文经过IPSEC封装数据长度会增加，比如客户端发出的报文长度为1300而且有DF置位，那么外网该接口MTU应该调整1300+54 (maxMTU)，在此案例中MTU也不应调整太大，若调整太大极有可能被公网丢弃。