


MSR3600路由器和第三方防火墙ipsec建立失败经验案例

IPSec VPN

孙兆强

2019-03-29 发表

组网及说明



MSR3620和第三方防火墙建立主模式ipsec。

问题描述

MSR3620路由器和第三方防火墙无法建立ipsec，IKE已经建立但是显示Unknown。根据用户反馈的配置，各种参数均配置正确。

过程分析

过程分析

查看ike协商情况，显示Unknown怀疑是参数问题，查看协商参数均正确。

PEK1-CO-AGG-R1]display ike sa

Connection-ID	Remote	Flag	DOI
1171	180.167.21.xx	Unknown	IPsec

阶段 1 Proposal

加密	AES128	认证	SHA256	×
加密	AES256	认证	SHA256	×
加密	3DES	认证	SHA256	×
加密	AES128	认证	SHA1	×
加密	AES256	认证	SHA1	×
加密	3DES	认证	SHA1	×

Diffie-Hellman 组

☐ 30	☐ 29	☐ 28	☐ 27	☐ 21	☐ 20
☐ 19	☐ 18	☐ 17	☐ 16	☐ 15	☒ 14
☒ 5	☐ 2	☐ 1			

高级

阶段 2 Proposal

加密	AES128	认证	SHA1	×
加密	AES256	认证	SHA1	×
加密	3DES	认证	SHA1	×
加密	AES128	认证	SHA256	×
加密	AES256	认证	SHA256	×
加密	3DES	认证	SHA256	×

启用重播检测 ☒

启用完全前向保密 (PFS) ☒

Diffie-Hellman 组

☐ 30	☐ 29	☐ 28	☐ 27	☐ 21	☐ 20
☐ 19	☐ 18	☐ 17	☐ 16	☐ 15	☒ 14
☒ 5	☐ 2	☐ 1			

本地端口 全部 ☒

远端端口 全部 ☒

协议 全部 ☒

自动协商 ☐

自动密钥保持存活 ☐

密钥周期(秒/kb) 秒

秒 43200

ike proposal 10

encryption-algorithm aes-cbc-128

dh group14

```
[H3C]display ipsec transform-set
IPsec transform set: transform
State: complete
Encapsulation mode: tunnel
ESN: Disabled
PFS: dh-group14
Transform: ESP
ESP protocol:
Integrity: SHA1
Encryption: AES-CBC-128
```

开始设备的debug，信息显示如下

```
*Mar 7 19:06:05:789 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 150.107.71.xx/500
Received packet from 150.107.71.xx source port 500 destination port 500.
*Mar 7 19:06:05:789 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 150.107.71.xx/500

I-COOKIE: eb15fd1dc262aa5e
R-COOKIE: 0000000000000000
next payload: SA
version: ISAKMP Version 1.0
exchange mode: Main
flags:
message ID: 0
length: 292
*Mar 7 19:06:05:789 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/EVENT: IKE thread 1099142849200 processes
a job.
*Mar 7 19:06:05:789 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/EVENT: Phase1 process started.
*Mar 7 19:06:05:789 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 150.107.71.xx/500
Begin a new phase 1 negotiation as responder.
.....

*Mar 7 19:06:05:792 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 150.107.71.xx/500
Sending an IPv4 packet.
*Mar 7 19:06:05:792 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/EVENT: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote =
150.107.71.xx/500
Sent data to socket successfully.
*Mar 7 19:06:05:792 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/ERROR: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 150.107.71.xx/500
Failed to negotiate IKE SA.
*Mar 7 19:06:05:848 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IPSEC/7/ERROR:
Tunnel10239: Failed to check source address because of valid address.
*Mar 7 19:06:08:542 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IPSEC/7/EVENT:
Found block-flow node.
*Mar 7 19:06:08:542 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IPSEC/7/PACKET:
Failed to find SA by SP, SP Index = 0, SP Convert-Seq = 655360.
*Mar 7 19:06:08:542 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IPSEC/7/ERROR:
The reason of dropping packet is no available IPsec tunnel.
*Mar 7 19:06:10:848 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IPSEC/7/ERROR:
Tunnel10239: Failed to check source address because of valid address.
*Mar 7 19:06:11:041 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx, remote
= 180.167.21.xx/500
Retransmit phase 1 packet.
*Mar 7 19:06:11:041 2019 PEK1-CO-AGG-R1 IKE/7/PACKET: vrf = 0, local = 182.48.96.xxx,remote
= 180.167.21.xx/500
Sending packet to 180.167.21.xx remote port 500, local port 500.
```

从debug信息看我们设备收到的对端发过来的报文原地址为150.107.71.xx，设备检查报文原地址错误。设备重传第一阶段报文发送的目的地址为180.167.21.xx。而我们设备上配置的对端地址180.167.21.

xx, 说明对端发包的地址错误。

解决方法

对端修改路由, 让ipsec的流量从180.167.21.xx发出。