

知 某局点S10508 packet-filter调用报错的经验案例

VLAN 叶靖 2019-10-30 发表

组网及说明

某局点购买了一台V7版本的交换机S10508设备作为网关设备，现在现场通过在网关接口上调用packet-filter，以实现对流量的控制。

问题描述

某局点购买了一台S10508设备，设备版本为version 7.1.070, Release 7577P06，现在现场通过在网关接口interface vlan-interface1001上调用packet-filter，以实现对流量的限制，但是现在在interface vlan-interface1001接口上调用packet-filter时，设备提示报错，提示应用失败，具体提示报错如下：

```
[~] Vlan-interface1001#packet-filter 3999 in
[~] Vlan-interface1001#packet-filter 3999 inbound
Failed to apply IPv4 ACL 3999 to the inbound direction of interface Vlan-interface1001 on chassis 1 (slot 0
, 9), chassis 2 (slot 0).
[~] Vlan-interface1001#quti
```

过程分析

针对packet-filter调用失败的情况，首先我们需要确认下设备的具体单板情况和配置情况，现场单板信息如下：

```
=====display device verbose=====
```

```
=====
Chassis Slot Type      State Subslot Soft Ver   Patch Ver
-----
1      0  LSUM2TGS48SG0  Normal 0   S10500-7577P06  None
1      1  NONE          Absent 0   NONE            None
1      2  NONE          Absent 0   NONE            None
1      3  NONE          Absent 0   NONE            None
1      4  LSUM1SUPC0    Master 0   S10500-7577P06  None
1      5  LSUM1SUPC0    Slave 0   S10500-7577P06  None
1      6  NONE          Absent 0   NONE            None
1      7  NONE          Absent 0   NONE            None
1      8  NONE          Absent 0   NONE            None
1      9  LSUM3FWCEA0  Normal 0   S10500-7577P06  None
1     10  NONE          Absent 0   NONE            None
1     11  LSUM1FAB08B0 Normal 0   S10500-7577P06  None
1     12  LSUM1FAB08B0 Normal 0   S10500-7577P06  None
2      0  LSUM2TGS48SG0 Normal 0   S10500-7577P06  None
2      1  NONE          Absent 0   NONE            None
2      2  NONE          Absent 0   NONE            None
2      3  NONE          Absent 0   NONE            None
2      4  LSUM1SUPC0    Master 0   S10500-7577P06  None
2      5  LSUM1SUPC0    Slave 0   S10500-7577P06  None
2      6  NONE          Absent 0   NONE            None
2      7  NONE          Absent 0   NONE            None
2      8  NONE          Absent 0   NONE            None
2      9  NONE          Absent 0   NONE            None
2     10  NONE          Absent 0   NONE            None
2     11  LSUM1FAB08B0 Normal 0   S10500-7577P06  None
2     12  LSUM1FAB08B0 Normal 0   S10500-7577P06  None
```

现场报错的板卡为LSUM2TGS48SG0和LSUM3FWCEA0板卡，并没有找到有相关限制。

然后查看现场配置如下：

```
#
interface Vlan-interface1001
description uplink-to-FW-ME60
ip address 192.168.138.18 255.255.255.240
#
#
acl advanced 3999
description baoguoLv
```

```

rule 0 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq www
rule 1 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq 443
rule 2 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq 8080
rule 3 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 11201
rule 4 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 11202
rule 5 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 5678
rule 6 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 6379
rule 7 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 1433
rule 8 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 1521
rule 9 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 8099
rule 10 permit tcp destination 10.159.240.64 0.0.0.63 destination-port eq 8087

```

然后我们一般会怀疑是否为设备的acl资源占用达到上限，导致packet-filter调用失败，于是我们首先查看设备的ACL资源占用情况，

可以通过下面的命令查看ACL资源占用情况：

```
[SW]probe
```

```
[SW-probe]display qos-acl resource
```

现场通过上面的命令查看结果如下：

```
[S32XH-X-1-probe]display qos-acl resource
Interfaces: XGE1/0/0/1 to XGE1/0/0/48 (chassis 1 slot 0)
```

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
VFP ACL	1024	512	0	512	50%
IFP ACL	16384	4096	1	12287	25%
IFP Meter	8192	2048	0	6144	25%
IFP Counter	8192	2048	0	6144	25%
EFP ACL	1024	0	0	1024	0%
EFP Meter	512	0	0	512	0%
EFP Counter	512	0	0	512	0%

```
Interfaces: XGE1/9/0/1 to XGE1/9/0/4 (chassis 1 slot 9)
```

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
VFP ACL	2048	1536	0	512	75%
IFP ACL	8192	2048	0	6144	25%
IFP Meter	4096	1024	0	3072	25%
IFP Counter	4096	1024	0	3072	25%
EFP ACL	1024	0	0	1024	0%
EFP Meter	512	0	0	512	0%
EFP Counter	512	0	0	512	0%

```
Interfaces: XGE2/0/0/1 to XGE2/0/0/48 (chassis 2 slot 0)
```

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
VFP ACL	1024	512	0	512	50%
IFP ACL	16384	4096	1	12287	25%
IFP Meter	8192	2048	0	6144	25%
IFP Counter	8192	2048	0	6144	25%
EFP ACL	1024	0	0	1024	0%
EFP Meter	512	0	0	512	0%
EFP Counter	512	0	0	512	0%

可以查看到现场交换机acl资源是足够的。

然后经现场测试，无论是在interface vlan-interface1001还是对应的物理接口上调用都会报错，且调用在outbound方向也是同样的报错。最后，经过大量测试发现，只要将acl 3999中的下面配置删除后就正常，只要ACL中调用object-group 就会出现失败现象。

```

rule 0 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq www
rule 1 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq 443
rule 2 permit tcp source object-group 管理地址 destination-port eq 8080

```

解决方法

避免在ACL中调用object-group，可以采用匹配网段的形式来进行配置