

知 NE16/08/05 GE接口卡不要放在第二代VIU 1号卡位置的注意事项

王雪梅 2006-02-15 发表

NE16/08/05 GE接口卡不要放在第二代VIU 1号卡位置的注意事项

一 问题描述:

当第二代VIU的1号卡位放GEPA单板时,会出现自带以太网口有Up/Down或传输错包问题。有时甚至也会影响相邻的槽位第二代VIU的自带以太网口Up/Down或传输错包问题。第四代VIU不存在此问题。

二 解决方法:

不要将GE卡放到1卡位,限制为每个VIU上只支持一个GE卡,且放到0卡位。