

# 某局点fw 板卡tracert 下一跳显示\*号问题处理经验案例

Tracert 刘文峰 2016-09-14 发表

某局点S12510-F上插了一块fw 板卡，通过内联口互ping 都能ping 通，从12510-f 上tracert 到fw 板卡显示正常下一跳，但是从fw 板卡tracert S12510-f 结果显示\*号，tracert 交换机上的其他服务器，也都显示\*号，通过在交换机上镜像抓包查看，交换机收到tracert 报文，ttl 也正常，同时也回应了icmp 不可达报文，感觉问题就出在fw 上。

交换机tracert fw 结果：

tracert 111.1.28.34

traceroute to 111.1.28.34(111.1.28.34) 30 hops max,40 bytes packet, press CTRL\_C to break

1 111.1.28.34 1 ms 1 ms 1 ms

fw 板卡tracert 交换机结果：

tracert 111.1.28.38

traceroute to 111.1.28.38(111.1.28.38) 30 hops max,40 bytes packet, press CTRL\_C to break

1 \* \* \*

2 \* \* \*

3 \* \* \*

4 \* \* \*

交换机上镜像抓包结果：能看到交换回应了icmp 不可达报文

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Source ID	Info
1	2016-06-03 02:55:09.031638000	111.1.28.38	111.1.28.34	ICMP	82		Destination unreachable (port unreachable)
3	2016-06-03 02:55:14.033609000	111.1.28.34	111.1.28.38	UDP	60		Source port: 30076 destination port: 33439
4	2016-06-03 02:55:14.034103000	111.1.28.38	111.1.28.34	ICMP	82		Destination unreachable (port unreachable)
5	2016-06-03 02:55:19.034602000	111.1.28.34	111.1.28.38	UDP	60		Source port: 30076 destination port: 33440
6	2016-06-03 02:55:19.035170000	111.1.28.38	111.1.28.34	ICMP	82		Destination unreachable (port unreachable)
8	2016-06-03 02:55:24.035709000	111.1.28.34	111.1.28.38	UDP	60		Source port: 30076 destination port: 33441
9	2016-06-03 02:55:24.036272000	111.1.28.38	111.1.28.34	ICMP	82		Destination unreachable (port unreachable)
10	2016-06-03 02:55:29.036889000	111.1.28.34	111.1.28.38	UDP	60		Source port: 30076 destination port: 33442
11	2016-06-03 02:55:29.037095000	111.1.28.38	111.1.28.34	ICMP	82		Destination unreachable (port unreachable)
14	2016-06-03 02:55:43.038092000	111.1.28.34	111.1.28.38	ICMP	70		Destination unreachable (port unreachable)
15	2016-06-03 02:55:43.137484000	111.1.28.34	111.1.28.38	ICMP	70		Destination unreachable (port unreachable)

通过远程登入设备测试，发现从fw tracert 出去，icmp 不可达报文被识别为攻击，

traceroute to 111.1.31.220(111.1.31.220) 30 hops max,40 bytes packet, press CTRL\_C to break

%Jun 3 13:32:34:868 2016 ZJXI-MS-IDCQT-FW01-A19 ATTACK/6/ATK\_ATTACK\_REPORT: atck

Type(1016)=(9)ICMP Unreachable;rcvIfName(1023)=Ten-

GigabitEthernet0/0.1001;srcIPAddr(1017)=111.1.31.220;srcMacAddr(1021)= ;destIPAddr(1019)=111.

1.31.130;destMacAddr(1022)= ;atckSpeed(1047)=0;atckTime\_cn(1048)=20160603133234

登入web界面查看配置，发现在报文异常检测里面勾选了“icmp 不可达报文攻击检测”，在开启了“icmp 不可达攻击”设备会检测进入到防火墙的报文类型是否为icmp 不可达报文，如果是，则根据用户配置选择对报文进行丢弃或者转发，同时记录日志。

取消勾选“icmp 不可达报文攻击检测”后，问题解决，从fw tracert 交换机或者其他设备恢复正常。

目前防火墙支持以下基于特征识别的防攻击，可以在所有安全区域开启攻击防范，但建议不启用“ICMP 不可达报文攻击检测”，否则会引起大量的主机操作系统正常发送的ICMP协议报文被阻断。另外，在需要通过防火墙执行Tracert操作时，不启用“Tracert报文攻击检测”。