

MSR系列路由器和v1.74 R系列路由器H323普通启动互通摘机无声音的经验案例

丘子隽 2008-04-23 发表

MSR系列路由器和v1.74 R系列路由器H323普通启动互通摘机无声音的经验案例

一、组网和配置:

MSR和R路由器各挂一个话机, 使用H323作为VoIP信令:



MSR配置

```
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.153.43.118 255.255.255.0
#
voice-setup
#
dial-program
#
// 指向R路由器的VoIP实体1
entity 1 voip
 address ip 10.153.43.254
 match-template 1
#
// 指向本地的Pots实体2
entity 2 pots
 line 6/0
 match-template 2
#
```

R路由器配置

```
!
interface Ethernet0
 ip address 10.153.43.254 255.255.255.0
!
voice-setup
!
dial-program
!
// 本地Pots实体1
entity 1 pots
 match-template 1
 line 1
!
// 指向MSR的VoIP实体2
entity 2 voip
 address ip 10.153.43.118
 match-template 2
!
```

二、问题描述:

无论Phone1呼叫Phone2还是Phone2呼叫Phone1, 回铃音和振铃音都正常, 被叫摘机后主叫和被叫都无法听到对方声音。

三、过程分析:

经过IP侧抓包分析, 发现双方在打开逻辑通道后, 只有MSR往R发送的RTP包, 而没有R往MSR发送的RTP包, 而且R路由器收到MSR发送的RTP包后向MSR发ICMP Destination Port Unreachable错误:

Filter: h225 || h245 || rtp || comp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
293	17.114743	10.153.43.118	10.153.43.254	H.225.0	CS: setup
294	17.119970	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: callProceeding
297	17.277118	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: alerting
305	18.955042	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: connect
309	18.957738	10.153.43.118	10.153.43.254	H.245	terminalCapabilitySet
310	18.959287	10.153.43.254	10.153.43.118	H.245	terminalCapabilitySetAck
311	18.960486	10.153.43.118	10.153.43.254	H.245	terminalCapabilitySetAck
312	18.962690	10.153.43.254	10.153.43.118	H.245	terminalCapabilitySetAck
313	18.963627	10.153.43.118	10.153.43.254	H.245	openLogicalChannel (g729)
314	19.010218	10.153.43.254	10.153.43.118	H.245	openLogicalChannelAck
316	19.061270	10.153.43.118	10.153.43.254	RTP	PT=ITU-T, G.729, SSRC=0xc7e4172c, Seq=5932, Time=0, ...
320	19.224268	10.153.43.118	10.153.43.254	RTP	PT=ITU-T, G.729, SSRC=0xc7e4172c, Seq=5933, Time=240
321	19.224333	10.153.43.254	10.153.43.118	COMP	destination unreachable (port unreachable)
322	19.151253	10.153.43.118	10.153.43.254	RTP	PT=ITU-T, G.729, SSRC=0xc7e4172c, Seq=5934, Time=480
323	19.151324	10.153.43.254	10.153.43.118	COMP	destination unreachable (port unreachable)
324	19.151364	10.153.43.118	10.153.43.254	RTP	PT=ITU-T, G.729, SSRC=0xc7e4172c, Seq=5935, Time=720
325	19.181444	10.153.43.254	10.153.43.118	COMP	destination unreachable (port unreachable)
326	19.211277	10.153.43.118	10.153.43.254	RTP	PT=ITU-T, G.729, SSRC=0xc7e4172c, Seq=5936, Time=960

Frame 320 (84 bytes on wire, 84 bytes captured)

Ethernet II, Src: Hangzhou_41:26:68 (00:0f:e2:41:26:68), Dst: HuaweiTe_06:ca:37 (00:e0:fc:06:ca:37)

Internet Protocol, Src: 10.153.43.118 (10.153.43.118), Dst: 10.153.43.254 (10.153.43.254)

User Datagram Protocol, Src Port: 32788 (32788), Dst Port: 16404 (16404)

Real-time Transport Protocol

```

0000 00 e0 fc 06 ca 37 00 0f e2 41 26 68 08 00 45 b8 .....?..AM...E.
0010 00 46 05 62 00 00 3f 11 08 e8 0a 99 2b 76 0a 99 .F.b.?.....+v..
0020 2b fe 80 14 40 14 00 32 d2 c4 80 12 17 2d 00 00 +...@.2.....+...
0030 00 f0 c7 e4 17 2c d5 2d 82 00 00 fa d1 65 02 ac .....|...+B...
0040 dc eb ec da 9f f3 b6 7c aa 95 94 2b 42 19 da a9 .....|...+B...
0050 9a 08 46 b6 .....F.

```

File: "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\jethen000a04080" 129 KB 00:00:24 | Packets: 465 Displayed: 133 Marked: 0 Dropped: 0

再经过仔细对比H225、H245和分析v1.74 H323实现和v5平台实现之间的区别，发现在MSR所发送的H245 Setup（作为主叫时发送）和Connect（作为被叫时发送）中的Q.931中Display字段为“Wqldg0Hcwfyzd”而R系列路由器的Display字段为“Vrp Gateway”：

Filter: h225 || h245 || rtp || comp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
293	17.114743	10.153.43.118	10.153.43.254	H.225.0	CS: setup
294	17.119970	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: callProceeding
297	17.277118	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: alerting
305	18.955042	10.153.43.254	10.153.43.118	H.225.0	CS: connect
309	18.957738	10.153.43.118	10.153.43.254	H.245	terminalCapabilitySet
310	18.959287	10.153.43.254	10.153.43.118	H.245	terminalCapabilitySetAck
311	18.960486	10.153.43.118	10.153.43.254	H.245	terminalCapabilitySetAck
312	18.962690	10.153.43.254	10.153.43.118	H.245	terminalCapabilitySetAck

Frame 293 (175 bytes on wire, 175 bytes captured)

Ethernet II, Src: Hangzhou_41:26:68 (00:0f:e2:41:26:68), Dst: HuaweiTe_06:ca:37 (00:e0:fc:06:ca:37)

Internet Protocol, Src: 10.153.43.118 (10.153.43.118), Dst: 10.153.43.254 (10.153.43.254)

Transmission Control Protocol, Src Port: iad1 (1030), Dst Port: h323hostcall (1720), Seq: 1, Ack: 1, Len: 121

TCP, Version: 3, Length: 121

Q.931


- Protocol discriminator: q.931
- Call reference value length: 2
- Call reference flag: Message sent from originating side
- Call reference value: 0004
- Message type: SETUP (0x05)
- Bearer capability
- Display: Wqldg0Hcwfyzd\000\000\320\273v**
- Information element: Display
- Length: 18
- Display information: Wqldg0Hcwfyzd\000\000\320\273v
- High-layer compatibility

```

0040 03 80 90 a3 28 12 57 71 6c 64 67 30 48 63 77 66 .....Wqldg0Hcwf
0050 f9 64 7a 00 00 d0 bb 50 7d 00 7c 00 6c 02 81 32 WZ.....J..1..2
0060 70 02 80 31 7e 00 48 05 00 90 06 00 08 91 4a 00 p..i..H.....J.
0070 02 28 00 1c 15 02 2b 00 01 00 00 40 00 10 f1 cf (.....?..@.....
0080 ff f0 00 0b 80 01 00 00 00 00 06 b8 00 cd 0c 00 .....?..@.....
0090 00 07 00 0a 99 2b 76 06 b8 11 00 00 10 f1 cf ff .....+.....

```

Proto Init 0, 20 bytes | Packets: 465 Displayed: 133 Marked: 0 Dropped: 0



该字段是用于判断厂家，如果该字段一致，则认为是相同厂家设备，如果不同则认为
是不同厂家设备。

基于v1.74的路由器根据厂家不同或相同会进行不同的处理：

- 1、如果相同则在H245协商阶段中不进行Master-Slave-Determination（主从协商），直接打开逻辑通道传输语音；
- 2、如果不同，则必须要等待对端发起MSD协商，只有MSD协商完毕才能打开逻辑通道；
- 3、无论何种条件，v1.74路由器都不会主动进行MSD协商，只会被动响应。

基于v5平台的路由器则不考虑厂家是否相同：

- 1、无论何种条件，v5路由器都不会主动进行MSD协商，只会被动响应。

MSD协商和开逻辑通道OLC是相互独立的，所以在该组网中v1.74在等待MSR发送MSD协商，但我司实现都不会主动发送MSD协商，所以v1.74即使对OLC进行响应依然无法正常打开RTP通道，会给MSR回目的端口不可达的ICMP错误。

四、解决方案

在MSR上修改，使其Display和R系列一致，R路由器就不会等待MSD协商，正常打开RTP通道。

```
MSR配置
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.153.43.118 255.255.255.0
#
voice-setup
 // 添加h323-description Vrp Gateway和R路由器保持一致
 voip h323-descriptor Vrp Gateway
#
dial-program
#
 entity 1 voip
 address ip 10.153.43.254
 match-template 1
#
 entity 2 pots
 line 6/0
 match-template 2
#
```

再抓包看一下，MSR发送的Setup消息中Display字段和正常RTP通话过程：

