WA4320H开启快转后，无线和有线侧无法ping通

ARP　zhiliao_wJ32y5　2020-03-23 发表

问题描述

现场WA4320H在开启快转功能 option client fast-forwarding enable 后，无线端无法ping通对应AP面板口下的有线终端，与上连设备及终端通讯无问题。

解决方法

WA4320H这款面板AP在开启快转功能后，ARP报文只能从无线往有线的上行口转，不会走面板口，当前AP上的快转属于测试功能，内部是写死的所有流量只会走上行，导致有线无线同网段不通。