


知 MSR G2 设备flash存在weixin.zip文件，且无法删除情况

认证 周泽昌 2020-03-23 发表

问题描述

如下图，该文件删除后待设备重启会重新生成：



解决方法

经确认，所有MSR G2路由器，在升级版本至0605及以上后，设备启动是会在flash中自动生成该微信认证界面文件，即使删除后重启依然会重新生成。不影响设备使用。