

知 AC WEB页面修改AP配置界面会卡住，需等待几分钟才能操作

wlan接入 AP管理 聂冬 2020-06-23 发表

组网及说明

无

问题描述

反馈在本地web页面上无线配置--AP管理-AP -修改AP配置时，页面会显示等待，大概2-3分钟才能操作。现场是在内网登录设备，使用web页面的其他功能没有卡顿的现象，同时操作设备命令行也没有任何卡顿，ping包延时非常小。

过程分析

配置里配了vlan1 to 4094，目前ac上，涉及vlan的web界面确实会慢一些，因为需要在下拉框里列出当前所有存在的vlan，这个需要一定的逻辑筛选。

解决方法

删除不必要的vlan