

知 关于MER系列路由器升级R0809P27版本后web显示不完全问题

恢复出厂

王喆兴 2020-07-20 发表

问题描述

许多客户使用MER设备升级至R0809P27版本后，出现接入终端、用户流量排行等功能显示不完整或异常的现象。

解决方法

这是因为MER R0809P27版本部分功能命令行下发实现有所改变，需要将设备恢复出厂设置后重新配置。

并清空浏览器缓存，注意包含以下选项。

