

## 知 HPE 2920安装风扇/不能安装/卡扣错位


电源 孙轲 2020-08-30 发表

### 问题描述

Q: HPE 2920安装风扇/不能安装/卡扣错位

### 解决方法

交换机电源槽位的红色框内，有个向下凸起的挡片，与下图电源模块红色框内冲突，正常情况下，这个挡片应该在绿色框位置出现，并与电源模块绿色凹槽匹配；



如遇到此问题，请直接与客服人员沟通RMA流程