

知 S5560X-54F-EI无法识别LSWM2MGT8P接口卡解决方法

软件问题 刘嘉炜 2020-10-09 发表

问题描述

S5560X-54F-EI无法识别LSWM2MGT8P端口插卡，在对应手册上查询交换机是支持LSWM2MGT8P插卡的；现场两台设备出现相同问题，更换插卡或者冷插拔均无法恢复。

B.1 可插拔部件适配情况

本系列除S5560X-34S-EI和S5560X-54S-EI交换机，其他交换机采用了可插拔设计，不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同，具体请参见表B-1。

表B-1 可插拔部件适配表

可插拔部件型号	S5560X-30C-EI	S5560X-30C-PWR-EI
	S5560X-54C-EI	S5560X-54C-PWR-EI
	S5560X-30F-EI	
	S5560X-54F-EI	
LSWM2MGT8P	支持	支持
LSWM2ZSP2P	支持	支持
LSWM2SP2PB	支持	支持
LSWM2SP4PB	支持	支持

解决方法

现场出现问题的交换机版本为：R1118P07，将交换机版本更新为R6320后可以识别LSWM2MGT8P接口卡。