

知 iMC有时执行同步设备后拓扑中的链路和聚合链路信息会计算不准确问题的解决方法

何颖 2012-11-09 发表

可能的原因是iMC网管中存在MAC地址相同的设备。请删除多余设备，再同步设备后重新查看拓扑。