

知 DR2000中leaf与access设备拓扑混乱可能原因有哪些

DR2000 郑启航 2021-03-30 发表

问题描述

如题

解决方法

- 1.leaf设备是5560/6520系列交换机的时候，可以尝试修改snmp超时时间为60S，再同步全网设备；
- 2.leaf设备是75E，leaf与access中间有二层交换机，在系统参数里修改默认参数、二层拓扑中关闭启用邻居间接口mac校验，在DR2000后期版本中默认为关闭

