

知 WA6630X 球AP console输出乱码

wlan接入 聂冬 2021-04-26 发表

问题描述

WA6630X 球AP console输出乱码

解决方法

部分console串口芯片（例PL2303）配合球AP使用时存在兼容问题，建议多更换几条console线测试（HL-340芯片没问题）。

