

知 MSR5660万兆口插千兆光模块，光口无法up

以太网接口 余振华 2021-05-24 发表

问题描述

MSR5660，业务板卡型号是：RT-SPU-400-X1，板卡上万兆光口插千兆光模块，光模块可以正常识别，但是光口无法up

解决方法

接口下配置speed 1000强制千兆，然后保存配置重启设备解决。

通过本命令可以配置MSR5620、SPU-200-X1、SPU-400-X1和SPE-S3的万兆以太网接口速率在10000Mbps和1000Mbps间切换，切换速率时需要重启设备/业务板才能生效。

