

知 S5560X-EI不同版本读取温度传感器数量为什么不一致

其他硬件相关

软件问题

张文宁

2021-08-04 发表

问题描述

比如ESS 6515P06版本如下:

Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown

1 hotspot 1 42 0 58 63 NA

1 hotspot 2 -- 0 84 92 102

1 hotspot 3 -- 0 84 92 102

而ESS 6512P03版本如下:

Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown

1 hotspot 1 39 0 58 63 NA

解决方法

经确认ESS 6515P06 版本显示为"--"的两个温感位置是预留给安全子卡，一些老版本如ESS 6512P03 是没有预留的，不支持读取安全子卡的问题。后续版本可能会进一步优化，改成当插入安全子卡的时候才显示hotspot和具体温度，没有子卡的时候，不显示"--"温感位置。

