

知 S5560-EI 电源槽位报错The power slot is error的原因

其他硬件相关 电源 秦婷婷 2017-04-23 发表

客户在巡检设备过程中，发现S5560-EI存在如下电源槽位报错，查看dis power，电源均为normal，咨询该报错是否存在问题：

```
=====display power=====
```

Slot 1:

PowerID	State	Mode	Current(A)	Voltage(V)	Power(W)
---------	-------	------	------------	------------	----------

1	Normal	AC	--	--	--
---	--------	----	----	----	----

2	Normal	AC	--	--	--
---	--------	----	----	----	----

```
=====local logbuffer slot 1 display=====
```

Aug 13 2013 17:33:40:745555:

LINE:4771-TASK:DTIM-FUNC:DRV_SYSM_CpldReadPsuPres:

The power slot is error!

Aug 13 2013 17:33:40:745608:

LINE:4691-TASK:DTIM-FUNC:DRV_SYSM_CpldReadPsuPg:

The power ID is error!

“The power slot is error!” 是软件轮询到第三个电源时的报错，设备只有两个电源，因此对设备运行不会有任何影响；该报错是由于软件平台设计导致，无法规避，也无需关注。