

知 某局点光转电模块无法up

光模块 倪民 2021-11-29 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

现场反馈使用我司的一个光转电模块无法up, /0/24是正常的, 1/0/1是故障的。

```
1/744 DOWN auto A A 1
f14-sec-as-68-01>
f14-sec-as-68-01>
f14-sec-as-68-01>
f14-sec-as-68-01>dis transceiver interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24
GigabitEthernet1/0/24 transceiver information:
  Transceiver Type      : 1000_BASE_T_AN_SFP
  Connector Type       : RJ45
  Cable Length(nm)     : N/A
  Transfer Distance(m) : 100(TP)
  Digital Diagnostic Monitoring : NO
  Vendor Name         : AVAGO
f14-sec-as-68-01>dis transceiver interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24Sep
face Ten-GigabitEthernet1/0/24 changed to down.
  8 23:54:49:540 2021 h04-f14-sec-as-68-01 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protoc
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
  Transceiver Type      : 1000_BASE_T_AN_SFP
  Connector Type       : LC
  Cable Length(nm)     : N/A
  Transfer Distance(m) : 100(TP)
  Digital Diagnostic Monitoring : NO
  Vendor Name         : OEM
f14-sec-as-68-01>
```

过程分析

如果是我司模块，不应该显示OEM，确认是假模块

解决方法

更换正品模块后解决

