

知 S12500X-AF-LSXM1SUPB1 安装主控板提示不兼容问题

其他硬件相关 李敏 2021-12-14 发表

组网及说明

无

## 问题描述

客户之前主控板故障，更换了一个同型号的主控板LSXM1SUPB1，报错板卡和主控板不兼容：

%Oct 17 14:39:09:405 2021 BJW-1F-R12508-B DRVPLAT/2/DrvDebug:

Warning: Board on chassis 1 slot 0 is not compatible with master board. Board type is 42.7.

## 过程分析

### 1、确认主控版本

新的主控板版本为R1152，正在运行的主控板版本为R2609

## 解决方法

主控版本跨度太大，建议先Bootwre升级新主控。

