

知 R390 G2 服务器中配置的部分560M网卡固件版本信息在iLo和BIOS无法识别

BIOS Firmware FlexFabric iLO 王海霞 2017-07-21 发表

多台 R390 G2 中配置的部分 560M 网卡的固件信息在 iLO 中无法识别。

iLO中识别560M固件信息为N/A



低版本网卡固件导致该问题。

1.1618.0版本固件可以解决该问题

下载链接：

https://h20566.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_299d55458ea1488a9e8bc8b6e0#tab1

该现象为固件原因导致的识别&显示问题，一般不影响网卡正常通讯。

对于此类问题，建议首先进行如下操作：

--升级BIOS、iLo固件、网卡固件&驱动到最新版本

--交换网卡确认故障点

该案例中，现象跟网卡走，定位为网卡固件问题导致。