

知 S12508X-AF交换网板提示Data Cell Switch Medium(DCM) forward error appeared on chassis 1 slot 14 unit 0告警

单板 宣江明 2022-03-28 发表

问题描述

现场反馈该交换机的1框14槽位的板卡有异常报错，烦请帮忙看下具体原因并且反馈收集诊断的时候卡在那边1个多小时没有收集好，然后用命令把14槽位的板卡隔离后就可以正常收集了

```
%@80394%Mar 28 12:34:12:863 2022 MTRHZ-COR.CS-S12508X-1&2 DRVPLAT/2/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=14;
```

WARNING: Data Cell Switch Medium(DCM) forward error appeared on chassis 1 slot 14 unit 0.

解决方法

问题为已知硬件故障问题

1. 201810240040

- 问题现象：H系列网板芯片DCM功能模块故障时没有输出告警信息。
- 问题产生条件：H系列网板芯片DCM功能模块出现运行故障，开始丢弃数据单元。
- 说明：无。

