

## 知 S6900-54HQF-F 36号口插干兆模块不Up

以太网接口 光模块 王英凯 2022-06-30 发表

### 问题描述

设备36口插入SFP-GE-LX-SM1310之后接口不UP。

#### 解决方法

S6900-54HQF-F交换机前面板中端口序号为29~36的8个端口不支持千兆SFP模块，替换端口问题解决

•

