


问题描述

Workspace版本为E1012，安装完系统部署完后配置管理平台双机热备，进度一直在0.4%，最后提示双机热备失败。



#### 解决方法

该问题是现场工程师用U盘安装完workspace平台后，没拔出U盘就开始部署双机热备，这导致系统底层盘符异常，从而影响双机热备部署。双机热备部署前一定不要插着U盘部署，不然会出错。

