

## 知 STN RA5300 XP4板卡对接BBU设备时端口不UP

以太网接口 林宇阳 2022-08-19 发表

### 问题描述

XP4板卡安装万兆光模块对接友商BBU设备有时会出现端口收发光正常但无法UP的情况。

#### 解决方法

- 1、检查双方收发光功率是否正常、是否有误码;
- 2、当收发光功率和误码都无异常时，需要尝试将两侧接口都强制万兆后观察效果。
- 3、如果还是无法完成对接，需要测试替换模块

