

知 RT-MSR810-W-LM-GL款型路由器无法进入WLAN射频接口试图

WLAN 罗梦恺 2022-09-23 发表

问题描述

现场想让RT-MSR810-W-LM-GL款型路由器提供FAT AP的服务，但是发现无法进入WLAN射频接口试图。通过查询该设备支持FAT AP服务。

过程分析

经过确认设备默认是ac模式，在该模式下无法进入WLAN射频接口。

解决方法

需要通过wlan-mode fatap命令切换到fatap模式。

