

# 知 SR66系列路由器管理口异常up/down

软件相关 王科 2022-09-24 发表

## 组网及说明

SR6608-X

Release 7618

#### 问题描述

管理口没有做配置，也没有接线，接口突然up/down，震荡前后没有做什么配置，确认没有插线动作。

## 过程分析

%Sep 8 22:37:51:549 2022 HS6608-1 IFNET/3/PHY\_UPDOWN: Physical state on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 changed to up.

%Sep 8 22:37:51:549 2022 HS6608-1 IFNET/5/LINK\_UPDOWN: Line protocol state on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 changed to up.

%Sep 8 22:37:56:547 2022 HS6608-1 IFNET/3/PHY\_UPDOWN: Physical state on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 changed to down.

%Sep 8 22:37:56:547 2022 HS6608-1 IFNET/5/LINK\_UPDOWN: Line protocol state on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 changed to down.

#

interface M-GigabitEthernet0/0/0

#

## 解决方法

软件已知问题，R7809P21版本已合入，可升级版本解决。

版本建议参考iservice版本推荐工具。

<https://iservice.h3c.com/#/versionTools/routerProductLine>。

