

知 MSR3620-X1 端口加入聚合测速慢

软件相关 罗梦恺 2022-09-26 发表

问题描述

现场版本: 6728P1401。测速电脑接入路由器G9/0二层口，如果该口加入聚合组测速只有600M多，接口不加二层聚合组测速有900M左右。

过程分析

替换测速接口现象依旧。

解决方法

加入二层聚合口测速慢的问题，在6728P16的版本解决，可升级到P16即以后版本。

