



## 解决方法

光模块报以上日志的时候,可以直接对光模块备件更换

