

知 S554S-EI-D 配置切换路由口报错Failed to switch如何解决?

[以太网接口](#) [以太网接口](#) [产品特性](#) [王英凯](#) 2022-11-25 发表

问题描述

配置路由切换报错如下,

```
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/49]port link-mode route
```

```
The configuration of the interface will be restored to the default. Continue? [Y/N]:y
```

```
Failed to switch.
```

解决方法

该型号设备接口切换路由由口需要vlan资源预留，如下：

```
reserve-vlan-interface 4000 to 4050
```

配置资源预留之后可以正常切换路由由口。

