

知 某局点S12508G-AF 万兆板卡接千兆光模块端口无法up问题

以太网接口 柯辉 2022-12-15 发表

组网及说明

暂不涉及

告警信息

暂无

问题描述

现场S12508G-AF 万兆板卡接千兆光模块端口无法up

现场业务板卡型号为TD2型号板卡，查看官网端口章节说明：

http://www.h3c.com/cn/d_202208/1660330_30005_0.htm

该型号板卡万兆接口接千兆光模块时，需要本端和对端都强制双工和速率

1、下面板卡10G端口安装1G模块时，有如下限制，请注意：

以下接口板的10GE端口安装1G光模块时，请设置本端和对端的双工模式为**full**，接口速率为**1000**：

- LSXM1TGS48TE2
- LSXM1TGS48TD2

