

知 升级T9000-E8 业务板的版本发现升级后两个cpu的版本不一致

AAA 张帅杰 2022-12-29 发表

问题描述

升级T9000-E8 业务板的版本发现升级后两个cpu的版本不一致

解决方法

IPS板卡有2个CPU，需要分别去升级版本。

