



HPE Superdome Flex 280 SN1610Q固件更新

Firmware

尹世伟

2023-03-12 发表

问题描述

Windows Server操作系统的服务器在更新SN1610Q 32GB 2端口fc适配器的固件和驱动程序时，可能出现响应不及时的现象

过程分析

运行Microsoft Windows Server版本2016或2019的HPE Superdome Flex 280服务器，并安装了SN1610Q 2端口光纤通道适配器，不应尝试更新到固件版本9.06.02，但目前仍使用固件版本9.04.01。

解决方法

运行Microsoft Windows Server版本2016或2019的HPE Superdome Flex 280服务器，并安装了SN1610Q 2端口光纤通道适配器，不应尝试更新到固件版本9.06.02，但目前仍使用固件版本9.04.01。

