



某局点S6800 对接思科设备端口有CRC问题

以太网接口

柯辉

2023-03-27 发表

组网及说明

S6800——思科设备

问题描述

我们接口入方向有crc错包，每天都有增长，且更换端口模块和光纤后故障依旧

过程分析

在家里搭建环境测试，发现在思科交换机侧测试mtu为 2000 的大包，交换机设备收到后，会产生crc，抓包看收到的 接口报文异常，字节数不是1518，而是变成了1530 有问题

解决方法

修改接口发出的 mtu 值，恢复正常

