

知 MSR ipsec web页面点击ipsec后接口配置被修改

IPSec VPN 罗梦恺 2023-06-05 发表

问题描述

版本：0821P18

MSR设备通过命令行配置了IPSEC之后，在WEB界面点击IPSEC按钮，接口下调用的配置不见了（在接口调用ipsec策略的情况下），并且会在接口会生成新的WAN1的ipsec策略。

过程分析

怀疑是web页面点ipsec选项中，会自动去查询接口配置，如果接口配置是命令行配置的，会主动去修正接口的ipsec调用

解决方法

用最新年度6728P25测试，接口配置不会覆盖，应该是6728的版本处理逻辑有所修正，升级至6728以上版本解决。

