

## 知 CloudStor主机存储前后端网聚合组速率有误

李颜 2023-06-30 发表

### 问题描述

CloudStor E3339P01版本，主机存储前后端网聚合组速率有误，两张10G网卡聚合，存储前后端网聚合组的速率应有20G，实际查看仅有10G。

```
[SDS_Admin@C ██████████ network-scripts]$ cat /sys/class/net/back_bond/speed  
10000
```

#### 解决方法

主机网卡状态正常，相关网卡、聚合组配置文件均正常。实际为交换机侧网线交叉，连线错误导致。正确接线后正常。

