

# 知 某局点 LS-5570S-54F-EI web配置修改聚合组模式操作失败问题

软件问题 张文宁 2023-09-29 发表

组网及说明

/



#### 问题描述

客户反应web界面可以顺利将端口加入聚合口，但是加入后无法更改聚合组的模式，接入的端口和创建的聚合组均无配置，通过命令行在设备配置没问题。

## 过程分析

经研发分析确认，是下面这个已经解决的问题，实测了下，最新版本按视频中的操作没有问题。

### 1. [202303140578](#)

- 问题现象：配置下发失败。
  - 问题产生条件：Web管理页面配置二层聚合接口的PVID和Permit VLAN。
- 已经在R1120版本解决，建议升级到最新版本。

## 解决方法

已经在R1120版本解决，建议升级到最新版本。

