

DHCPv6 **柯辉** 2023-10-07 发表

组网及说明

无

问题描述

现场通过终端ipv6无状态获取地址,发现 设备上配置地址前缀为 64 位时,终端可以正常获取到地址,调整前缀为 120 位后,发现终端无法获取到地址

过程分析

如果RA报文携带的前缀长度不是64位,则该接口自动生成IPv6全球单播地址失败。

解决方法

通过无状态生成地址,要求RA报文携带的前缀长度是64位;如果RA报文携带的前缀长度不是64位,则该接口自动生成IPv6全球单播地址失败。