

知 某局点 S5130-ei 镜像 携带vlan tag 问题

产品特性 柯辉 2023-10-08 发表

问题描述

现场镜像双向的流量，发现出方向镜像的报文携带vlan tag，导致服务器侧识别异常；现场还有5560x-ei设备，出方向镜像报文，无vlan tag

过程分析

S5130E1的交换机 出方向 镜像是在 egress pipeline 之前的， access 口去掉tag 是在egress pipeline 里面做的， 镜像报文带tag 是正常的

解决方法

不用关注，设备正常实现机制

