



ACG1000限速不成功

ACG1000

彭钦

2023-11-23 发表

组网及说明

无

告警信息

无

问题描述

现场对百度网盘应用进行限速，发现不生效。

过程分析

无

解决方法

百度网盘识别涉及提取https报文中server-name字段，识别此字段在R6614P08版本做过优化，需现场升级一下版本以及更新特征库到最新。

