

知 SecPath F5060(V7) 看不到40G接口收发光

光模块 卢鹏 2024-03-05 发表

问题描述

SecPath F5060(V7) 看不到40G接口收发光

```
=====display transceiver diagnosis interface=====
```

FortyGigE1/3/0 transceiver diagnostic information:

The transceiver does not support this function.

过程分析

当设备接口使用QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块时，不支持使用**display transceiver diagnosis**命令查看该接口的输出光功率和接收光功率。

解决方法

当设备接口使用QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块时，不支持使用**display transceiver diagnosis**命令查看该接口的输出光功率和接收光功率。